

Obra: Recuperação de Estrada Vicinal  
Local: Estrada de ligação entre os municípios de Viadutos e Carlos Gomes  
Município: Viadutos/RS

Responsável: Lauson Serafini  
Data: 16/10/2018



Foto	Local
01	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (065)



Foto	Local
02	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (072)



Foto	Local
03	CASCALHEIRA LUIZ PILOTTO (078)



Foto	Local
04	CASCALHEIRA LUIZ PILOTTO (078)



Foto	Local
05	CASCALHEIRA LUIZ PILOTTO (078)



Foto	Local
06	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (081)



Obra: Calçamento de Paralelepípedos de Basalto (CMP 01)  
Local: Av. Imperatriz Leopoldina, nº 578 - Bairro Industrial  
Município: Nova Prata/RS

Responsável: Lauson Serafini  
Data: 06/04/2018



Foto	Local
07	ESTREITAMENTO DA ESTRADA (087)



Foto	Local
08	INCIDÊNCIA DE ROCHA (089)



Foto	Local
09	INCIDÊNCIA DE ROCHA (090)



Foto	Local
10	INCIDÊNCIA DE ROCHA (091)



Foto	Local
11	INCIDÊNCIA DE ROCHA (092)



Foto	Local
12	ESTREITAMENTO DA ESTRADA (093)



Obra: Calçamento de Paralelepípedos de Basalto (CMP 01)  
Local: Av. Imperatriz Leopoldina, nº 578 - Bairro Industrial  
Município: Nova Prata/RS

Responsável: Lauson Serafini  
Data: 06/04/2018



Foto	Local
13	INCIDÊNCIA DE ROCHA NA VALETA (094)



Foto	Local
14	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (102)



Foto	Local
15	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (106)



Foto	Local
16	CONDIÇÃO ATUAL DA ESTRADA (109)



--	--



--	--